

Cargo: D-46 – Técnico em Química – Metrologia Química

QUESTÃO 1:

Esboce um certificado de calibração com as informações mínimas obrigatórias que nele devem estar contidas. Use o formato a seguir como modelo e complete-o.

LOGOMARCA DO LABORATÓRIO	NOME DO LABORATÓRIO
CER	TIFICADO DE CALIBRAÇÃO



	Chave de Correção		
	Item	Qtde de Pontos	
No espaço separado para o candidato esboçar o certificado deverão constar as		20,0	
seguin			
1.	Selo do INMETRO		
2.	Número do certificado		
3.	Numeração de página		
4.	•		
	4.1. Nome do solicitante		
	4.2. Endereço do solicitante		
5.	Identificação do item calibrado		
	5.1. Item (por exemplo picnômetro, pipeta volumétrica, balão volumétrico)		
	5.2. Capacidade nominal		
	5.3. Pontos a serem calibrados		
	5.4. Fabricante		
	5.5 Modelo/Tipo		
	5.6 Número de série		
	5.7 Código de identificação		
6.	Informações administrativas		
	6.1. Código de identificação do item fornecido pelo laboratório de		
	calibração		
	6.2. Data da calibração		
	6.3. Data de vencimento da calibração		
7.	Rastreabilidade		
	7.1. Equipamentos/Instrumentos usados no processo de calibração do item		
	7.2Código dos equipamentos/instrumentos usados no processo de		
	calibração do item		
	7.3. Número do certificado RBC dos equipamentos/instrumentos usados no		
	processo de calibração do item		
	7.4. Nome e número dos procedimentos usados no processo de calibração do item		
8.	Dados (por exemplo volume nominal, volume corrigido, erro, incerteza		
	expandida, fator de abrangência, grau de liberdade)		
9.	Dados ambientais (por exemplo temperatura ambiente, umidade relativa,		
	pressão atmosférica)		
10	Data da emissão		
11	Assinatura do responsável		
	Informações sobre o laboratório de calibração (por exemplo o endereço,		
	nome, telefone, e-mail, site, entre outras)		



QUESTÃO 2:

Esboce uma planilha de dados de calibração contendo somente as informações necessárias para a emissão de um certificado de calibração de uma micropipeta.

	Chave de Correção		
Item		Qtde de Pontos	
O can	O candidato deverá colocar no quadro definido para tal, pelo menos, as seguintes		
inforn	nações:		
2.1.	Identificação do item calibrado		
2.2.	Data da calibração		
2.3.	Número do certificado		
2.4.	Identificação do item a ser calibrado		
2.5.	Condições ambientais		
2.6.	Resultados de medições e de cálculos, incluindo		

QUESTÃO 3:

Indique como se constrói uma carta controle para um material volumétrico.

Chave de Correção		
Item	Qtde de Pontos	
O candidato deverá utilizar a construção da carta controle necessita das seguintes	20,0	
informações:		
3.1. média esperada ou um valor referência		
3.2. valor de 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) desvios padrão a média ou esperados		
O gráfico é compostos por linhas nos valores da média/valor referência (item 3.1), nos		
valores de mais e menos 1, 2 e 3 desvios padrões calculados (item 3.2).		

QUESTÃO 4:

Durante uma auditoria com o objetivo de acreditação do laboratório de calibração, segundo a norma ISO/IEC 17025, quais resultados e documentos o auditor deverá solicitar?

	Chave de Correção		
Item		Qtde de Pontos	
O can	O candidato deverá citar, pelo menos, os seguintes documentos e resultados:		
4.1.	Manual da Qualidade		
4.2.	Procedimentos técnicos e gerenciais do laboratório		
4.3.	Planilhas de cálculo		
4.4	Certificados		
4.5.	Resgitros (técnicos, de comunicação com o clientes, de padrões entre outros)		
4.6.	Atas de reuniões de análise crítica		
4.7.	Certificados de calibração dos equipamentos/instrumentos utilizados nas		
calibrações que fazem parte do escopo da acreditação			
4.8.	Relatório de auditorias internas		



QUESTÃO 5:

Descreva, detalhadamente, como deve ser feito o procedimento de calibração de uma pipeta volumétrica de 5 mL de acordo com as normas vigentes.

Chave de Correção	
Item	Qtde de Pontos
O candidato deve ser capaz de fazer referência às condições ambientais necessárias para a calibração. Não é obrigatório que o candidato cite todas as condições a seguir, mas a pontuação será proporcional às condições citadas. É recomendado que a calibração seja feita em ambiente com temperatura controlada em (20 ± 1) °C e que a mesma não varie em mais de 1 °C durante a calibração. É recomendada também uma faixa de umidade relativa do ar de 55 a 70 %. Correntes de ar, poeira, vibrações e radiação térmica unilateral, as quais possam exercer uma influência no sistema de pesagem devem ser evitadas.	20,0
- Balança É necessária uma balança de laboratório com capacidade suficiente para pesar o recipiente cheio e deve ter dimensões tais que comporte o tamanho dos recipientes que precisarão ser pesados. Para calibração de um instrumento com 5 mL de volume, é recomendada uma balança com resolução de 0,1 mg e repetibilidade de 0,2 mg	
- Termômetro São necessários termômetros para medir a temperatura da água e do ar. Definiu-se que os termômetros utilizados na calibração deverão ter no máximo os seguintes valores de uma divisão: - termômetro para medir a temperatura da água - 0,1 °C - termômetro para medir a temperatura do ar - 0,5 °C Podem ser utilizados termômetros líquidos de vidro (TLV) ou digitais. De forma a facilitar a medição da temperatura do líquido nas vidrarias de laboratório ou nos frascos de pesagens, recomenda-se que sejam utilizados os termômetros digitais.	
- Barômetro É necessário um barômetro capaz de efetuar medições da pressão atmosférica com valor de uma divisão de no máximo 100 Pa. Os barômetros aneroides são adequados para este fim.	
 Higrômetro É necessário um higrômetro com valor de uma divisão de no máximo 2%. Os higrômetros mecânicos/analógicos são adequados para este fim. Líquido de calibração Deve ser utilizada água destilada e/ou deionizada e/ou Milliq, cuja massa especifica deve ser determinada. Caso o laboratório utilize água Milliq, deaerar a água antes do uso. 	
- Medidor de massa especifica É necessário utilizar instrumentos calibrados para determinar a massa específica da água, como por exemplo, picnômetro ou densímetro de vidro. Recomenda-se a utilização do picnômetro do EO m. ou 100 m. sendo do tipo Cay Lussas, para medição	

utilização de picnômetro de 50 mL ou 100 mL, sendo do tipo Gay-Lussac, para medição



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital 342/2013 Chave de Correção da Prova Prática

da massa específica da água.

- Recipiente de Pesagem

Deve-se tomar os cuidados necessários relativos ao tipo de pesagem a ser utilizada nas vidrarias de laboratório de transferência, ou seja, se serão utilizados recipientes individuais para a coleta do volume transferido ou se a mesma se dará de forma acumulativa em um mesmo recipiente. Os recipientes utilizados para os microvolumes abaixo de 10 L deverão possuir tampa de modo a minimizar o processo de evaporação, a exceção é o caso do uso do sistema de saturação do ar.

- Lupa

Instrumento auxiliar de leitura do menisco

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Após limpas e secas, as vidrarias devem ser manuseadas com luvas para evitar que as mesmas retenham gordura.

- a) Primeiramente, deve ser determinada a massa específica do ar, para tal precisa-se conhecer a temperatura, umidade e pressão atmosférica na hora da pesagem, no mínimo no início e no fim.
- b) Deve-se determinar a massa específica da água, utilizando o picnômetro de vidro.
- c) Deve-se tarar a balança com o frasco de pesagem vazio. Com a vidraria delaboratório de transferência na posição vertical e cheia até poucos milímetros acima da linha de graduação devendo ser removido o líquido remanescente na sua parte externa com papel de filtro, bem como os respingos acima da graduação. Efetuar o ajuste escorrendo o excesso através de sua extremidade afilada e remover qualquer gota do líquido aderida a ela pelo contato com a superfície do recipiente inclinado. A transferência para o frasco de pesagem tarado deve ser com fluxo livre em sua capacidade total ou até os traços de graduação definidos.
- **d)** As temperaturas da água devem ser medidas no início, no meio e no final das determinações.

Nota: Poderá ser utilizado um ou mais frascos de pesagens, pelo método acumulativo ou não. Nos dois casos deve-se ter uma preocupação com a secagem dos frascos de pesagens entre as medições, de modo a evitar a eletrostática e aquecimento dos mesmos.

- Repetições

Recomenda-se, que devem ser feitas, no mínimo, 10 repetições e para calibração de volume e medição da massa específica da água, no mínimo, 5 medições.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Deve ser informada no certificado a metodologia de descarte da pipeta, se foi utilizado o sopro ou não.

Após a calibração, deverão ser realizados os cálculos relativos aos volumes calibrados e incerteza de medição que, não precisam estar descritos nessa questão.